

A FOURNIR PAR LE CANDIDAT

A FOURNIR PAR LE CANDIDAT
Caisse à outils + cadenas
Tournevis plat Isolé 1000V 3 x 100
Tournevis plat Isolé 1000V 4 x 100
Tournevis plat Isolé 1000V 5.5 x 100
Tournevis cruciforme Isolé 1000V PH 1.5 x 100
Tournevis cruciforme Isolé 1000V PH2 6 x 125
Pince coupante gainée Isolée 1000V
Pince à dénuder gainée Isolée 1000V
EPI
Vêtements de travail
1 paire de chaussure de sécurité

MATERIEL A FOURNIR PAR LE CANDIDAT	BCP METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES	
	E32 Maintenance d'une installation	Durée : 3 h
	SESSION 2026	Page 1/1